

Identifica Ceagua condiciones físicas de pozos en la región oriente de Morelos [1]



[2]

Sábado 22 de Enero de 2022, Temoac, Morelos

- **Se busca conocer el estado de la infraestructura en pro de la disponibilidad de agua**

El titular de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua), Jaime Juárez López, atendió el llamado de Emigdio Capistran Velázquez, presidente municipal de Temoac, para visitar los puntos de suministro de agua ubicados en cuatro localidades del municipio, y con ello conocer el estado físico de la infraestructura hidráulica y proponer proyectos ejecutivos que permitan optimizar el suministro de agua.

Se recorrieron las localidades de Amilcingo, Huazulco, Popotlán y la cabecera municipal de Temoac, donde las autoridades verificaron el estado físico de siete pozos y dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

En este sentido, el titular de la Ceagua señaló que estas acciones son derivadas de los acuerdos establecidos –con anterioridad- con el hoy alcalde en funciones, y que llevan como principal objetivo la optimización de las fuentes de abastecimiento, las redes de agua potable y el fomento al tratamiento de aguas residuales.

“Entre otros, hemos visitado los pozos Santa Lucia, Corral, Los Mangos, Amilcingo, Granadillo Azul y las plantas Popotlán y Humedales Huazulco, estructuras sujetas a mejorar su función, a través de un proyecto ejecutivo debidamente estructurado, con estudios especializados que sustenten la viabilidad de obtener el recurso, hoy iniciamos con el proceso y estoy seguro que se podrán mejorar las condiciones en beneficio de los habitantes”, puntualizó.

Por su parte, Emigdio Capistran hizo hincapié en que algunas de estas obras aún no han cumplido con su tiempo de vida útil, por lo que es un área de oportunidad rehabilitarlas para que el agua no falte en las localidades.

“La atención personalizada a las necesidades de los habitantes de Temoac por parte de Gobierno del Estado fortalece los proyectos y da certeza de que a través de la Ceagua, los temas del agua podrán ser resueltos”, concluyó el alcalde.



[3]



[4]



[5]



[6]



[7]



[8]



[9]



[10]



[11]

URL de origen: <https://ceagua.morelos.gob.mx/node/1364>**Enlaces**

[1] <https://ceagua.morelos.gob.mx/noticias/identifica-ceagua-condiciones-fisicas-de-pozos-en-la-region-oriente-de-morelos>

[2] https://ceagua.morelos.gob.mx/sites/ceagua.morelos.gob.mx/files/noticias/principal/temoac_5.jpg

[3] https://ceagua.morelos.gob.mx/sites/ceagua.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/temoac_2.jpg

[4] https://ceagua.morelos.gob.mx/sites/ceagua.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/temoac_3.jpg

[5] https://ceagua.morelos.gob.mx/sites/ceagua.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/temoac_5.jpg

[6] https://ceagua.morelos.gob.mx/sites/ceagua.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/temoac.jpg

[7] https://ceagua.morelos.gob.mx/sites/ceagua.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/temoac4.jpg

[8] https://ceagua.morelos.gob.mx/sites/ceagua.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/temoac6.jpg

[9] https://ceagua.morelos.gob.mx/sites/ceagua.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/temoac7.jpg

[10] https://ceagua.morelos.gob.mx/sites/ceagua.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/temoac8.jpg

[11] https://ceagua.morelos.gob.mx/sites/ceagua.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/temoac9.jpg