

[Inspecciona Ceagua PTAR y canal de riego de fraccionamiento en San Carlos en Yautepec \[1\]](#)



[2]

Domingo 31 de Octubre del 2021, Cuernavaca, Morelos.

- **Verificar la optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales**

La Comisión Estatal del Agua (Ceagua), a través de la Dirección de Área de Saneamiento y Operación en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Sistema Operador de Agua Potable de Yautepec y el Comisariado Ejidal de San Carlos, realizaron un recorrido de inspección en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y al canal de riego que cruza el fraccionamiento Casco Antiguo en la localidad de San Carlos perteneciente al municipio de Yautepec.

Esta inspección se efectúa con el fin de verificar la operatividad y funcionalidad de la PTAR, así como el punto de descarga, emitiendo recomendaciones de control de operación a sus administradores para mejorar los procesos y cumplir con los requerimientos de la NOM-003-SEMARNAT-1997 la cual establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas.

Se pudo constatar mediante el recorrido que la PTAR no descarga ni al sistema de alcantarillado municipal ni al canal que cruza dicho fraccionamiento, y que el agua tratada de la planta se usa para riego en las 40 privadas y áreas verdes y comunes del mismo.

Con respecto al canal de riego agrícola se observó una reducción de diámetro a la salida del fraccionamiento, generado por la basura que arrastra, lo que provoca el desbordamiento de la misma a la altura del km 32.2 de la carretera federal Cuernavaca - Cuautla.

Al respecto, la Ceagua se pronunció para llevar a cabo una segunda visita al canal con las autoridades de la Conagua y el organismo de agua municipal, con el objetivo de determinar la posible solución a la problemática existente.



[3]



[4]



[5]



[6]



URL de origen: <https://ceagua.morelos.gob.mx/node/1255>

Enlaces

[1] <https://ceagua.morelos.gob.mx/noticias/inspecciona-ceagua-ptar-y-canal-de-riego-de-fraccionamiento-en-san-carlos-en-yautepec>

[2] https://ceagua.morelos.gob.mx/sites/ceagua.morelos.gob.mx/files/noticias/principal/4da88ae4-0bf9-4057-9b48-2338616df0f8_1.jpg

[3] https://ceagua.morelos.gob.mx/sites/ceagua.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/4da88ae4-0bf9-4057-9b48-2338616df0f8_0.jpg

[4] https://ceagua.morelos.gob.mx/sites/ceagua.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/8b6aeab2-d71e-4688-b7c1-cf09d29e7444_0.jpg

[5] https://ceagua.morelos.gob.mx/sites/ceagua.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/30cc34c9-8f60-49fe-b512-c65b11395116_0.jpg

[6] https://ceagua.morelos.gob.mx/sites/ceagua.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/45b048da-b3e2-4e9e-97f3-4f106e2155e0.jpg