

[Supervisa Ceagua funcionamiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de Tepoztlán \[1\]](#)



[2]

Lunes 7 de Febrero de 2022, Tepoztlán, Morelos

La Comisión Estatal del Agua (Ceagua) informa que se realizó un recorrido de supervisión en las plantas de tratamiento de aguas residuales Acolapa, Texio y Obrera, del municipio de Tepoztlán, para determinar las condiciones de operación, el funcionamiento de sus equipos y brindar apoyo técnico.

En este sentido, se revisaron instalaciones eléctricas, funcionamiento de válvulas, electroniveles y bombas de agua cruda, además de las lámparas exteriores, el estado de la malla perimetral, en su caso la reubicación y mantenimiento al cableado exterior, entre otros.

Nota: este material es de carácter informativo



[3]



[4]



[5]



[6]

URL de origen: <https://ceagua.morelos.gob.mx/node/1391>

Enlaces

[1] <https://ceagua.morelos.gob.mx/noticias/supervisa-ceagua-funcionamiento-de-plantas-de-tratamiento-de-aguas->



residuales-de-tepoztlán

[2] https://ceagua.morelos.gob.mx/sites/ceagua.morelos.gob.mx/files/noticias/principal/image_6487327_3_9.jpg

[3]

https://ceagua.morelos.gob.mx/sites/ceagua.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/image_6487327_15.jpg

[4]

https://ceagua.morelos.gob.mx/sites/ceagua.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/image_6487327_3_9.jpg

[5]

https://ceagua.morelos.gob.mx/sites/ceagua.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/image_6487327_2_9.jpg

[6] https://ceagua.morelos.gob.mx/sites/ceagua.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/image_6487327_1_10.jpg

0.jpg