Identifica Ceagua condiciones de infraestructura hidráulica en el oriente del estado [1]

[2]

Domingo 27 de Febrero de 2022, Cuernavaca, Morelos

En una gira por la región oriente de Morelos, autoridades de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua) supervisaron la condición actual de diversas infraestructuras hidráulicas del municipio de Jantetelco.

Acudieron a revisar el estado de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar), además, visitaron cinco pozos, destacando el “Manuel Alarcón” y se examinaron las condiciones para realizar actividades de mantenimiento.

En este mismo sentido, se recorrió el bordo denominado Los Arcos, en el ejido de Jantetelco, el cual requiere solucionar un problema de filtración de agua.

También, asistieron a la localidad de Amayuca, en donde se pretende construir un depósito de almacenamiento, asimismo, conocieron el predio para el proyecto de la Ptar, Tenango.

Nota: este material es de carácter informativo

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

URL de origen: https://ceagua.morelos.gob.mx/node/1408

Enlaces
[1] https://ceagua.morelos.gob.mx/noticias/identifica-ceagua-condiciones-de-infraestructura-hidraulica-en-el-oriente-del-estado
[2] https://ceagua.morelos.gob.mx/sites/ceagua.morelos.gob.mx/files/noticias/principal/whatsapp_image_2022-02-27_at_11.44.04_am_3.jpeg
[3] https://ceagua.morelos.gob.mx/sites/ceagua.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/whatsapp_image_2022-02-27_at_11.44.04_am_1.jpeg
[4] https://ceagua.morelos.gob.mx/sites/ceagua.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/whatsapp_image_2022-02-27_at_11.44.04_am_2.jpeg
[5] https://ceagua.morelos.gob.mx/sites/ceagua.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/whatsapp_image_2022-02-27_at_11.44.04_am_3.jpeg
[6] https://ceagua.morelos.gob.mx/sites/ceagua.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/whatsapp_image_2022-02-27_at_11.44.04_am_4.jpeg
[7] https://ceagua.morelos.gob.mx/sites/ceagua.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/whatsapp_image_2022-02-27_at_11.44.04_am.jpeg