Realiza Ceagua recorrido de supervisión en Tetecala [1]

[2]

Lunes 28 de Febrero de 2022, Tetecala, Morelos

El personal de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua) realizó un recorrido por el municipio de Tetecala, a fin de supervisar el proyecto del colector general de drenaje, saneamiento y agua potable, así como identificar acciones a corto plazo en la reparación de la fosa de oxidación en la colonia El Charco.

En este sentido, la Ceagua señaló a las autoridades municipales que las obras de saneamiento y drenaje son importantes para canalizar las aguas negras hacia las plantas de tratamiento, y con ello, evitar problemas de salud a la población.

Asimismo, señaló que los desafíos para mejorar la cobertura de acceso a agua potable y saneamiento radican en la planeación y mejoramiento de la infraestructura de almacenamiento, control de procesos y hacer más eficiente el uso del agua.

Nota: este material es de carácter informativo

[3]

[4]

URL de origen: https://ceagua.morelos.gob.mx/node/1410

Enlaces
[1] https://ceagua.morelos.gob.mx/noticias/realiza-ceagua-recorrido-de-supervision-en-tetecala
[2] https://ceagua.morelos.gob.mx/sites/ceagua.morelos.gob.mx/files/noticias/principal/image_6483441_3_1.jpg
[3] https://ceagua.morelos.gob.mx/sites/ceagua.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/image_6483441_1_11.jpg
[4] https://ceagua.morelos.gob.mx/sites/ceagua.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/image_6483441_3_1.jpg