


[Atienden autoridades reporte de daños en el bordo Vista Hermosa](#) [1]



MORELOS

2018 - 2024

[2]

Jueves 04 de Octubre del 2018, Cuernavaca, Morelos.

- **Se realizará visita técnica y detallada al lugar**

Derivado de la afectación al bordo de almacenamiento de agua “Vista Hermosa” ubicado en la cabecera municipal de Ocuituco, donde en días pasados se abrió una grieta en la cortina de la infraestructura provocando la filtración del casi 90 por ciento del agua almacenada, la Comisión Estatal del Agua (Ceagua) en atención al reporte de los usuarios realizará una visita técnica para inspeccionar el lugar de manera detallada y así proponer alternativas de solución al problema.

La Ceagua señaló que de acuerdo a la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) después de su visita al lugar el pasado 1ro de octubre, se observó que en el margen derecho del bordo se realizaron trabajos de ampliación con maquinaria pesada, lo que pudo provocar que se debilitara la capa impermeable de la obra, y ante la carga del agua a bordo lleno, ésta hubiera generado la fisura por la cual se ha perdido casi toda el agua.

Dicha infraestructura cuenta con una capacidad de almacenamiento de 225 mil metros cúbicos y una superficie de riego de 70 hectáreas; asimismo, se informa que no existe riesgo de afectación a la población por los daños a esta olla.

Las autoridades estatales se mantienen en estrecha comunicación con las dependencias competentes en busca de una pronta solución.



URL de origen: <https://ceagua.morelos.gob.mx/node/266>

Enlaces

[1] <https://ceagua.morelos.gob.mx/noticias/atienden-autoridades-reporte-de-danos-en-el-bordo-vista-hermosa>

[2] https://ceagua.morelos.gob.mx/sites/ceagua.morelos.gob.mx/files/noticias/principal/morelos-2018-2024-_8.jpg